

289/2019 - VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH TRÀ VINH – LUỒNG ĐỊNH AN – SÔNG HẬU - Phao

Nguồn: Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam, thông báo số 34/TBHH-TCTBĐATHHMN

Hải đồ ảnh hưởng – VN4HG002, VN3ĐA001, VN300027 (Phiên bản 1, cập nhật ngày 14 tháng 03 năm 2019)

Di chuyển		<i>Fl.R.3s</i>	8	từ:	9°26'29.0" N	106°26'43.4" E
				đến:	9°26'13.0" N	106°26'30.4" E
Xóa		<i>Fl(2+1).R.10s</i>	10		9°26'32.5" N	106°26'16.6" E
Chèn		<i>Fl.R.3s</i>	10		9°26'46.2" N	106°25'56.3" E

(Tất cả các vị trí được tham chiếu theo hệ tọa độ WGS84)

289/2019 – VIET NAM – TRA VINH SEA PORT WATER – DINH AN – SONG HAU CHANNEL – Buoy

Source: Southern Viet Nam Maritime Safety, Notice No.34/TBHH-TCTBĐATHHMN

Chart affected – VN4HG002, VN3ĐA001, VN300027 (Edition No. 1, updated on March 14th, 2019)

Move		<i>Fl.R.3s</i>	8	from:	9°26'29.0" N	106°26'43.4" E
				to:	9°26'13.0" N	106°26'30.4" E
Delete		<i>Fl(2+1).R.10s</i>	10		9°26'32.5" N	106°26'16.6" E
Insert		<i>Fl.R.3s</i>	10		9°26'46.2" N	106°25'56.3" E

(All positions are affected to WGS84 Datum)